



LULEÅ KOMMUN

## ••• Trygghetsvandring i Björkskatan



Torsdag den 16 oktober 2014

Upprättat 2014-10-17


Reviderad 2014-11-14

### Vad är det här för dokument?

En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att avgöra var det finns risker för otrygghet i miljön. Både boende i området och professionella ska delta. I det här protokollet kan du läsa om en trygghetsvandring i ett område, vilka problem som togs upp och åtgärder för dessa.

### BJÖRKSKATAN

På kartbilden ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes.



# Trygghetsvandring på Björkskatan

## Utgångspunkt för vandringen

Utgångspunkten för vandringen var dem platser som områdesgruppen tillsammans med Tekniska förvaltningen pekade ut. Utifrån dessa punkter bestämdes en gångslinga för trygghetsvandringen.

## Tid och plats

Tordagen den 16 oktober, kl 18.30 - 21.00  
Samling på Liras kansli, Väderleden 27

## Närvarande

Boende, politiker, socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen, Lulebo, Studieförbundet vuxenskolan, områdesgruppen och polisen.

## Sammanställande

Områdesgruppen via Stadsbyggnadskontoret, Luleå Kommun


## Inför trygghetsvandringen

Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande på Liras kansli. Efter en presentationsrunda berättade Ida Persson från tekniska förvaltningen, avdelning Gata & trafik om syftet med en trygghetsvandring och hur den går till. Ida gav även tips på vad alla skulle tänka på under vandringen - att "sätta på sig trygghetsglasögonen" och även tänka på tillgänglighet.

Efter ca en halvtimmes fika och information rustade sig alla med karta och reflexvästar för att ge sig ut på själva vandringen. Det var mycket mörkt ute, några av fotografierna är därför tagna i dagsljus vid ett senare tillfälle.

## OM TRYGGHETSVANDRINGAR

Arbetet bygger på en modell som utarbetas i Göteborg. Det bärande inslaget i en trygghetsvandring är att boende och ansvariga möts och boende har en möjlighet att påverka trygghetsen i sitt närområde.



# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 1

### Fasad Sporthall

### PROBLEM



#### 1.1. Klotter på kyrkans fasad

### ANSVARIG


1.1. Kyrkan

### ÅTGÄRDER

Kommer åtgärdas vid lämplig väderlek  
(reviderat 2014-12-23)

### STATUS





# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 2

### Aktivitetsyta vid fotbollsplan



### PROBLEM

2.1. Det finns en grop i asfaltsbeläggningen på aktivitetsytan.

2.2. Belysningen slocknar. Finns en timer som gör att lamporna lyser en timme åt gången. Detta är ett problem då det blir bäcksvart när denna stänger av. En mer reglerbar timer skulle önskas.

2.3. Det ligger lösa kablar på marken intill "fotbollsspelet". Fotbollsspelet skulle behöva en inbjudande tavla med beskrivning hur det går till.

2.4. Klotter i den lilla bågen på aktivitetsytan. Även funktionen på bågen är otydlig.

#### ANSVARIG

2.1. Tekniska förvaltningen

#### ÅTGÄRDER

utredning pågår

#### STATUS



#### ANSVARIG

2.2. Fritidsförvaltningen

#### ÅTGÄRDER

Belysningen är fixad

#### STATUS



#### ANSVARIG

2.3. Tekniska förvaltningen,  
Park och Natur

#### ÅTGÄRDER

Fotbollsspelet är flyttat och tillhörande kablar

#### STATUS



#### ANSVARIG


2.4. Tekniska förvaltningen,  
Park och natur

#### ÅTGÄRDER

Till sommaren kommer målning ses över

#### STATUS





# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 3

### Entrén till skogen

### PROBLEM



3.1. En skylt gjord av skolungdomarna ligger ner i skogskanten. Skylten skulle behöva en förankring.

### ANSVARIG

3.1. Tekniska förvaltningen,  
Park och natur

### ÅTGÄRDER

Skylden är borttagen

### STATUS



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 4

### Spången genom skogen



### PROBLEM

- 4.1. Trasig belysningen längst spången. Det saknas belysning kring aktivitetsytorna, qigong- och bouldplanen.
- 4.2. Uppbruten dörr till teknik "tornet".
- 4.3. Växer massa sly längst spången som gör området dunkelt. Detta skulle behöva röjas bort.

### ANSVARIG

4.1. Tekniska förvaltningen,  
Park och natur/ Gata och  
trafik

### ÅTGÄRDER

Den trasiga belysningen är åtgärdad

### STATUS



### ANSVARIG

4.2. Tekniska förvaltningen,  
Park och natur/ Gata och  
trafik

### ÅTGÄRDER

Den uppbrutna dörren är lagad

### STATUS



### ANSVARIG

4.3. Tekniska förvaltningen,  
Park och natur

### ÅTGÄRDER

Till sommaren ska röjning ses över

### STATUS




Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas**PLATS 5****Återvinningsstation****PROBLEM**

5.1. Klottet på återvinningscentralen.

**ANSVARIG**5.1. Förpacknings och  
tidningsinsamlingen**ÅTGÄRDER**Klottret på behållarna kommer åtgärdas under våren  
när det är bättre klimat för denna typ av arbete, samt  
samordnas med andra åtgärder**STATUS**



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 6

### Vårdcentralen

### PROBLEM



### ANSVARIG


6.1. Landstinget

### ÅTGÄRDER

Diskussion har tagit med Landstingsfastigheter angående belysningen.

### STATUS



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

## PLATS 7

## Gång- och cykelväg mot Porsön



## PROBLEM

7.1. Finns en avbruten lyktstolpe.

7.2. Det är mörkt i området.

7.3. Trasig belysning vid Porsöbron och en nedklottrad skylt.

7.4. Högar med ris ligger längst gång- och cykelvägen.

7.5. Inoficiell fiskeplats på bron mot Porsön. Fiskana på bron gör att det blir svårt för gående och cyklister att gå förbi.

7.6. Vriden lyktstolpe samt en nedklottrad cykelskylt.

## ANSVARIG

7.1. Landstinget

## ÅTGÄRDER

Problemet är åtgärdat

## STATUS



## ANSVARIG

7.2. Tekniska förvaltningen,  
Gata och trafik

## ÅTGÄRDER

Inga åtgärder kommer att göras då belysningen håller samma standard som längs det övriga cykelvägnätet.

## STATUS



## ANSVARIG

7.3. Tekniska förvaltningen,  
Gata och trafik

## ÅTGÄRDER

Vi ska åtgärda detta



## STATUS

## ANSVARIG

7.4. Tekniska förvaltningen,  
Park och natur

## ÅTGÄRDER

Ris ska tas bort



## STATUS

## ANSVARIG

7.5. Fritidsförvaltningen

## ÅTGÄRDER

Frågan har skickats till friluftssammordnare och frågan kommer tas tag i till somaren




**ANSVARIG**

7.6. Tekniska förvaltningen  
Gata och trafik

**ÅTGÄRDER**

Problmenen ska åtgärdas. Lyckstolpen ska vridas om.

**STATUS**

Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 8

### Pumpstation

### PROBLEM



8.1. Klotter på elcentral mot gång- och cykelvägen.

### ANSVARIG


8.1. Luleå Energi

### ÅTGÄRDER

Inget svar

### STATUS





# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 9

### Boskataskolan



### PROBLEM

9.1. Klotter på skolbyggnaden.

9.2. Invuxen belysningsstolpe.

### ANSVARIG

9.1. Tekniska förvaltningen,  
Fastigheter

### ÅTGÄRDER

Sanering ska göras

### STATUS



### ANSVARIG


9.2. Tekniska förvaltningen,  
Fastigheter

### ÅTGÄRDER

Stamkvistning beställd för närliggande träd

### STATUS



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 10

### Gång- och cykeltunnel vid Snövägen

### PROBLEM



10.1. Vägskyltar saknas för bättre orientering.

### ANSVARIG


10.1. Tekniska förvaltningen,  
Gata och trafik

### ÅTGÄRDER

Vi jobbar med en översyn av vägvisningen längs cykelvägarna i tätorten

### STATUS





# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 11

### Busshållplats på Väderleden

### PROBLEM



11.1. Sopkorg sakans vid busshållplatsen.

### ANSVARIG


11.1. Tekniska förvaltningen,  
Gata och trafik

### ÅTGÄRDER

Vi kommer placera ut en sopkorg vid busshållplatsen på  
Björkskatan centrum

### STATUS





# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 12

### Gång- och cykeltunnel vid Väderleden

### PROBLEM



12.1. Mycket klotter i tunneln.

### ANSVARIG

12.1. Tekniska förvaltningen,  
Gata och trafik


### ÅTGÄRDER

Sanering av klotter är ett pågående arbete så tunneln  
kommer åtgärdas

### STATUS







# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 13

### Infart till centrum på Väderleden

### PROBLEM



13.1. Sakans belysningen på infarten.

### ANSVARIG

13.1. Tekniska förvaltningen,  
Gata och trafik

### ÅTGÄRDER

Vi ska se över belysningen för båda infarterna. En utredning för detta planeras till efter jul

### STATUS



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 14

### P-platser öster om centrum

### PROBLEM



14.1. Hälften av belysningen är släkt.

14.2. Två olika modeller av armatur.

### ANSVARIG

14.1. Lulebo

### ÅTGÄRDER

Åtgärdat den 17 oktober. Belysningen på lulebos sida lyser

### STATUS



### ANSVARIG

14.2. Lulebo

### ÅTGÄRDER

Medvetet val vid projekteringen med 2 olika armaturtyper, den som lyser upp armaturen sitter vid gångstråket/ gångbanorna på parkeringen

### STATUS



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 15

### Passage mellan Konsum och skolan



### PROBLEM

15.1. Tråkig fasad mot konsum.

15.2. Dålig belysning på fasaden och på konstverken på skolbyggnaden.

15.3. Klotter på skolans fasader.

15.4. En sopcontainer står mitt i gångvägen utanför sporthallen.

15.5. Klotter på sittdäcket mitt emot sporthallen.  
Otillåten bilparkering.

### ANSVARIG

15.1. Lulebo

### ÅTGÄRDER

Avser inte att ändra fasaden

### STATUS



### ANSVARIG

15.2. Tekniska förvaltningen,  
Fastigheter

### ÅTGÄRDER

Vi ser över beöysningen, eventuell åtgärd 2015

### STATUS



### ANSVARIG

15.3. Tekniska förvaltningen,  
Fastigheter

### ÅTGÄRDER

Sanering av klotter ska göras

### STATUS



### ANSVARIG

15.4. Tekniska förvaltningen,  
Fastigheter

### ÅTGÄRDER

Vi ser över avfallshanteringen 2015

### STATUS



### ANSVARIG

15.5. Tekniska förvaltningen,  
Fastigheter

### ÅTGÄRDER

Sanering av klotter ska göras

### STATUS



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 16

### Intill kyrkan



### PROBLEM

16.1. Klotter på kyrktornet och belysning saknas.

16.2. Klotter på den lilla "teknikbyggnaden" i skogspartiet bredvid kyrktornet.

### ANSVARIG

16.1. Kyrkan

### ÅTGÄRDER

Klottret är åtgärdat. Belysningen kommer åtgärdas. (Reviderat 2014-12-23)

### STATUS



### ANSVARIG

16.2. Tekniska förvaltningen

### ÅTGÄRDER

Sanering av klotter är ett pågående projekt

### STATUS



Nytt  
problemSka  
åtgärdasProblemet  
åtgärdatStruket, ska  
ej åtgärdas

# Protokoll för trygghetsvandringen

## PLATS 17

### Sporthall

### PROBLEM



17.1. Klotter på norra fasaden på sporthallen.

### ANSVARIG

17.1. Tekniska förvaltningen,  
fastigheter

### ÅTGÄRDER

Sanering av klotter ska göras

### STATUS



## Vi får inte glömma allt det positiva

Det finns mycket som upplevs positivt med att bo på Björkskatan.

- Bra tillgänglighet generellt
- Goda rekreativsmöjligheter och närhet till naturen
- Dem nyligen utbytta lamporna har gjort området väl upplysta och trevliga
- Det finns lite klitter på Björkskatan
- Bertil Valliens konstverk
- Bra badplatser
- Bra möjligheter till vatten för kanotpaddling
- Närhet till orrberget
- Bra skola och skola för alla åldrar
- Föreningslivet
- Fin idrottsplatsen för alla åldrar
- Kvinnobiblioteket
- Vacker gestaltning söder om konsum
- Rent område
- Blandat boende av barn, studenter, äldre
- Årgångshuset

## Vad kan vi själva bidra med för att ökad trygghet

Sprida information om att felanmälan finns

Plocka skräp

Prata med människor, bry sig om medmänniskorna

Vara ute och synas i området

## Välkommen att felanmäla!

Tekniska förvaltningen välkomnar felanmälan när det gäller belysning och andra fel. Det är bra om det är fler "ögon" som tittar och felen blir då snabbare åtgärdade. Ring felanmälan på telefon 45 44 44.

Även fritidsförvaltningen har en felanmälan som de vill att man kontaktar när det gäller fel på fritidsförvaltningens anläggningar. Kontakta Föreningservice på telefon 45 44 00 eller via e-post [foreningsservice@lulea.se](mailto:foreningsservice@lulea.se)

## Några tankar efteråt

Efter vandringen samlades vi åter och värmdes oss med mer kaffe, te och fika. Vi diskuterade de saker vi hade sett längs slingan och resultatet av de diskussionerna syns i tabellen på de föregående sidorna.

Björkskatan är som helhet en trivsamt och lugn stadsdel. Brottsligheten har minskat och få brott begås på Björkskatan. En del av problemen som tagits upp kommer kunna ordnas snabbt medan andra kommer ta lite tid och en del kommer inte lösas nu.

En trygghetsvandring är ett sätt att titta på ett område med "trygghetsglasögon" på och se vad man kan göra för att öka tryggheten i området. Men mer kan göras av alla som bor och verkar i området och det listade vi tillsammans.

Vi beslutade att ansvariga skulle meddela samordnarna senast den 14 november om vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska göras. Om ett problem inte ska åtgärdas ska detta motiveras. Protokoll kommer att revideras efter att svar har inkommit och skickas ut till deltagarna.

Protokollet är uppdaterat med de svar de ansvariga har lämnat in.

Tack för ert deltagande och engagemang!

*/Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen*